

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026
Lokasi : Area Gd. T

Tahun : 2026

	KRITERIA INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
1	Mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan	✓		
2	Tidak bocor, tidak berlubang, dan tidak berjamur	✓		

Tempat Sampah

1	Terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2	Dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
3	Tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain	✓		

Tempat Pembuangan Pembalut

1	Tempat pembuangan pembalut harus disediakan pada ruang Toilet perempuan		✓	
2	Terbuat dari bahan yang kedap cairan		✓	
3	Dilengkapi dengan penutup		✓	
4	Diberikan label yang jelas		✓	

Toilet

1	Bersih dan tidak menimbulkan bau a. kondisi exhaust fan, wastafel, urinoir, dan kloset b. Lantai, dinding dan atap toilet	✓		
2	Tidak ada lalat, nyamuk dan serangga lainnya	✓		
3	Saluran pembuangan air mengalir dengan baik	✓		
4	Air bersih tidak berbau dan berwarna	✓		
5	Pintu berfungsi dengan baik (tidak rusak)	✓		
6	Memiliki penerangan yang cukup	✓		
7	Memiliki sirkulasi udara yang baik	✓		

Ventilasi Buatan

1	Dibersihkan secara berkala (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)	✓		
---	--	---	--	--

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026
 Lokasi : Area Gd. T

Tahun : 2026

	KRITERIA INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
Tata Laksana Peralatan Kerja				
1	Alat kerja, perkakas, dan bahan harus ditata dan disimpan secara rapi dan tertib		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2	Diberi label yang jelas untuk membedakan barang-barang		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
APAR				
1	Identifikasi lokasi dan penempatan	✓		
2	Bebas hambatan dan halangan		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
Sarana First Aid				
1	Isi Kotak P3K Lengkap dan tidak ada yang kedaluwarsa		✓	Ada item yang tidak sesuai di dalam kotak P3K

CATATAN

Acuan : Permenaker No 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja

Mengetahui Oleh,



 (Ferinsyah Zwi H)

Inspeksi Oleh,


 (Alisa Dianti)



Periode	: Februari 2026
Area	: Lantai 2

TEMUAN SAFETY PATROL
FEBRUARI 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
1	27.02.2026		Terdapat sisa kayu dan sign "Hati-Hati Licin" di sebelah panel	√		Sebelah panel dekat mushola direksi	Accounting, GA		Taruh barang tersebut pada tempatnya	OPEN
2	27.02.2026		Belum terdapat segitiga merah APAR		√	Dekat mushola belakang lantai 2	Marketing, sales, BDP, CPE, Internal Audit, GRCMS, CorSec, HSSE	27.02.2026	Menambahkan segitiga merah APAR 	CLOSE
3	27.02.2026		Belum terdapat segitiga merah APAR		√	Sebelah mesin fotokopi ruang staff	Marketing, sales, BDP, CPE, Internal Audit, GRCMS, CorSec, HSSE	27.02.2026	Menambahkan segitiga merah APAR 	CLOSE
4	27.02.2026		Belum terdapat segitiga merah APAR		√	Pintu masuk ruangan staff	Marketing, sales, BDP, CPE, Internal Audit, GRCMS, CorSec, HSSE	27.02.2026	Menambahkan segitiga merah APAR 	CLOSE
5	27.02.2026		Belum ada penandaan untuk tempat sampah di area Staff		√	Ruang staff lantai 2	Marketing, sales, BDP, CPE, Internal Audit, GRCMS, CorSec, HSSE		Tempat sampah diberi stiker sesuai jenis sampahnya	OPEN

Periode	: Februari 2026
Area	: Lantai 2


TEMUAN SAFETY PATROL
FEBRUARI 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
6	27.02.2026		Terdapat kotoran tikus dibelakang kulkas berbahaya bagi kesehatan		√	Belakang kulkas ruang staff accounting	Accounting, GA		Membersihkan kotoran tikus di belakang kulkas	OPEN
7	27.02.2026		Terdapat kotoran tikus diruang penyimpanan dokumen lantai 2 beresiko dokumen rusak dan tidak baik untuk kesehatan		√	Ruang penyimpanan dokumen lantai 2	Accounting, GA		Membersihkan kotoran tikus di ruang penyimpanan dokumen lantai 2	OPEN
8	27.02.2026		Terdapat kabel yang kurang rapih dan terdapat kotoran tikus		√	Di pojok dekat kabel ruang Accounting	Accounting, GA		Merapihkan kabel dan bersihkan kotoran tikus	OPEN
9	27.02.2026		Terdapat abu rokok di sela-sela pintu keluar		√	Pintu keluar ruang staff lantai 2 dekat fotokopi	Marketing, sales, BDP, CPE, Internal Audit, GRCMS, CorSec, GA		Bersihkan abu rokok dan selalu tutup pintu setelah keluar dari pintu tersebut	OPEN

Periode	: Februari 2026
Area	: Lantai 2


TEMUAN SAFETY PATROL
FEBRUARI 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
10	27.02.2026		Terdapat perbedaan ketinggian berisiko terjatuh		v	Pintu keluar ruang staff lantai 2 dekat fotokopi	Marketing, sales, BDP, CPE, Internal Audit, GRCMS, CorSec, HSSE	27.02.2026	Terdapat safety line pada pintu exit yang memiliki perbedaan ketinggian	CLOSE
11	27.02.2026		Terdapat tabung oksigen		v	P3K lantai 2 dekat mushola belakang	Marketing, sales, BDP, CPE, Internal Audit, GRCMS, CorSec, HSSE	27.02.2026	Tidak menyimpan tabung oksigen di kotak P3K	CLOSE
12	27.02.2026		Terdapat tabung oksigen di korak P3K		v	P3K di ruang direksi dipinggir mushola dekat jalur evakuasi	Accounting, HSSE	27.02.2026	Tidak menyimpan tabung oksigen di kotak P3K	CLOSE

Dibuat Oleh : HSSE Staff	Diperiksa Oleh : Koordinator HSSE	Disetujui Oleh : Manager GA & HSSE
		
Alisa Dianti	Tantra Adinugraha	Ferinsyah Zwie

Perwakilan P2K3 :	Perwakilan P2K3 :	Perwakilan P2K3 :	Perwakilan P2K3 :	Perwakilan P2K3 :
				
Dary F	Pinkie Winandari	Yuditya Perdana Putra	Brian N	Indah S

**TEMUAN SAFETY PATROL
FEBRUARI 2026**

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
1	27.02.2026		Kabel LAN tidak tertata rapih di lantai berisiko tersandung		√	Ruang rapat Cilaki	IT		Rapihkan kabel LAN	OPEN
2	27.02.2026		Terdapat keyboard dan mouse yang sudah tidak terpakai		√	Ruang rapat cilaki	IT		Taruh atau buang barang yang sudah tidak digunakan pada tempatnya	OPEN
3	27.02.2026		Kabel berantakan dan terdapat kotoran tikus		√	Kabel di bawah panel di belakang ruang Engineering	IT, GA		Merapihkan kabel dan bersihkan kotoran tikus	OPEN

Dibuat Oleh :
HSSE Staff


Alisa Dianti

Diperiksa Oleh :
Koordinator HSSE


Tantra Adinugraha

Disetujui Oleh :
Manager GA & HSSE


Ferinsyah Zwie

Perwakilan P2K3 :


Taufik Hidayat

Periode	: Februari 2026
Area	: Lantai 3 (Ruangan HC)

**TEMUAN SAFETY PATROL
FEBRUARI 2026**

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
1	27.02.2026		Terdapat barang yang menumpuk dapat mengundang vektor	√			HC		Rapikan barang yang menumpuk pada tempatnya, dan buang barang yang sudah tidak terpakai	OPEN

Dibuat Oleh :
HSSE Staff



Alisa Dianti

Diperiksa Oleh :
Koordinator HSSE




Tantra Adinugraha

Disetujui Oleh :
Manager GA & HSSE



Ferinsyah Zwie

Perwakilan P2K3 :



Ria Ferdian Utomo

TEMUAN SAFETY PATROL
FEBRUARI 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
1	27.02.2026		Terdapat perbedaan ketinggian berisiko tersandung, terjatuh		√	Smoking area lt.3	GA, HSSE	27.02.2026	Memasang safety line pada permukaan lantai yang memiliki ketinggian berbeda 	CLOSE
2	27.02.2026		Terdapat barang yang tidak digunakan dan terdapat kotoran-tikus		√	Bagian belakang jendela ruang Rapat Cisangkuy	GA		Membersihkan barang yang sudah tidak terpakai dan bersihkan kotoran tikus	OPEN
3	27.02.2026		Terdapat bangkai tikus berisiko bagi kesehatan		√	Bagian belakang jendela ruang Rapat Cisangkuy	GA		Membuang bangkai tikus dan membersihkan bagian belakang	OPEN
4	27.02.2026		Terdapat kotoran tikus & beberapa barang yang kurang rapih		√	Di dekat kabel di ruangan HSSE & GA	GA		Rapihkan bagian kabel & membersihkan kotoran tikus	OPEN

**TEMUAN SAFETY PATROL
FEBRUARI 2026**

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
5	27.02.2026		Tempat penyimpanan galon tidak memiliki pembatas & kurang rapih		√	Ruangan paling ujung lorong ruangan server	GA, HSSE	27.02.2026	Tempat penyimpanan galon diberi pembatas safety line & dirapikan 	CLOSE
6	27.02.2026		Barang menutupi APAR		√	Lorong Ruang server	HSSE	27.02.2026	Rapikan barang agar tidak menghalangi APAR 	CLOSE

Dibuat Oleh :
HSSE Staff



Alisa Dianti

Diperiksa Oleh :
Koordinator HSSE



Tantra Adinugraha

Disetujui Oleh :
Manager GA & HSSE



Ferinsyah Zwie




Perwakilan P2K3 :



Budiman

SIGN HERE

TEMUAN SAFETY PATROL
FEBRUARI 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
1	27.02.2026		Lantai kotor, terdapat sisa kabel yang tidak terpakai, terdapat single trap dan kotoran tikus berbahaya bagi kesehatan		v	Di belakang paling pojok dekat jendela	Engineering, GA		Membuang barang yang tidak terpakai, bersihkan bagian tersebut	OPEN
2	27.02.2026		Gagang pintu terbuka, memiliki risiko gagang pintu lepas		v	Pintu ruang rapat cilaki	Engineering, GA		Memperbaiki gagang pintu agar lebih kuat	OPEN
3	27.02.2026		Terdapat kotoran tikus dibelakang komputer berbahaya bagi kesehatan		v	Belakang komputer ruangan paling ujung dekat jendela	Engineering, GA		Membersihkan meja kerja hingga ke belakang komputer dan sela-sela kecil	OPEN

**TEMUAN SAFETY PATROL
FEBRUARI 2026**

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
4	27.02.2026		Kabel yang terdapat meja kerja berantakan dan terdapat kotoran tikus	√		Komputer ruangan paling ujung dekat jendela	Engineering		Merapikan meja kerja, dan merapikan kabel dan bersihkan kotoran tikus	OPEN
5	27.02.2026		Tempat sampah rusak tidak terdapat penutup dan stiker jenis sampah		√	Tempat sampah di ruangan sebelah meja kerja	Engineering, GA		Mengganti tempat sampah yang memiliki penutup dan beri stiker jenis sampah tersebut	OPEN
6	27.02.2026		Laci berantakan dan terdapat barang yang sudah tidak terpakai	√		Laci kanan & kiri ruang rapat cilaki	Engineering, GA		Rapikan barang yang berada di dalam laci dan pilah kembali barang yang masih digunakan	OPEN
10	27.02.2026		Terdapat kotoran tikus, kabel digigitin tikus, dan terdapat lubang di tembok		√	Di dalam panel di belakang dekat ruang Engineering & Tembok sebelahnya	Engineering, GA		Membersihkan bagian panel dan mengganti kabel dan tembok yang rusak	OPEN





**TEMUAN SAFETY PATROL
FEBRUARI 2026**

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
11	27.02.2026		Penutup kabel tidak diberi safety line dan perbedaan ketinggian berisiko tersandung		√	Ruang rapat Cilaki dekat infokus	Engineering, HSSE		Memasang safety line 	CLOSE

Dibuat Oleh : HSSE Staff	Diperiksa Oleh : Koordinator HSSE	Disetujui Oleh : Manager GA & HSSE	Perwakilan P2K3 :
 Alisa Dianti	 Tantra Adinugraha	 Ferinsyah Zwie	 Okeu Fitria

DAFTAR HADIR PERTEMUAN

HARI : Jumat
TANGGAL : 27 Februari 2026
JAM : 10.00 WIB - selesai
TEMPAT : Gedung T (URS)
ACARA : Safety Patrol

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Budiman	G/A	1 
2	Ria	Hc	2 
3	Okeu . F	Engineering	3 
4	Brian . N	Tax	4 
5	Yuditya .	IA / Ship	5 
6	Pinkie WR	Pisman	6 
7	Indah . S .	Humas	7 
8	Dary F	IT	8 
9	Taufik . H	IT	9 
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35

KETERANGAN