

Hari, Tanggal : 29/06/2026

Tahun : 2026

Lokasi : Area Gedung E

No.	Kategori Inspeksi	Kriteria Inspeksi	Ya/Tidak	Keterangan
1	Sarana Tanggap Darurat	Tersedia sarana pencahayaan darurat yang bekerja secara otomatis	Ya	
2	Sarana Tanggap Darurat	Sarana pencahayaan darurat mempunyai intensitas Pencahayaan yang cukup untuk melakukan evakuasi dan/atau penyelamatan yang aman	Ya	
3	Sarana Tanggap Darurat	Terdapat jalur evakuasi atau akses jalan keluar	Tidak	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
4	Sarana Tanggap Darurat	Akses jalur evakuasi dilengkapi garis penunjuk jalan keluar yang terbuat dari bahan reflektif/memancarkan cahaya dan dalam keadaan baik	Ya	
5	Halaman	Bersih, tertata rapi, rata, dan tidak becek	Ya	
6	Halaman	Cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang	Ya	
7	Halaman	Saluran air harus tertutup dan terbuat dari bahan yang cukup kuat serta air buangan harus mengalir dan tidak boleh tergenang	Ya	
8	Halaman	Tidak ada sampah berserakan	Ya	
9	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Kondisi kering atau tidak lembab	Ya	
10	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Dicat dan atau mudah dibersihkan	Ya	
11	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Dilakukan pengecatan ulang paling sedikit 5 (lima) tahun sekali	Ya	
12	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Dibersihkan (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)	Ya	
13	Gedung (Lantai)	Terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan tahan dari bahan kimia yang merusak	Ya	
14	Gedung (Lantai)	Datar, tidak licin, dan mudah dibersihkan	Ya	
15	Gedung (Lantai)	Dibersihkan secara teratur	Ya	
16	Gedung (Lantai)	Tidak ada baglan yang gompal	Ya	
17	Gedung (Atap)	Mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan	Ya	
18	Gedung (Atap)	Tidak bocor, tidak berlubang, dan tidak berjamur	Ya	
19	Tempat Sampah	Terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya	Ya	
20	Tempat Sampah	Dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air	Ya	

No.	Kategori Inspeksi	Kriteria Inspeksi	Ya/Tidak	Keterangan
21	Tempat Sampah	Tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain	Ya	
22	Tempat Pembuangan Pembalut	Tempat pembuangan pembalut harus disediakan pada ruang Toilet perempuan	Ya	
23	Tempat Pembuangan Pembalut	Terbuat dari bahan yang kedap cairan	Ya	
24	Tempat Pembuangan Pembalut	Dilengkapi dengan penutup	Ya	
25	Tempat Pembuangan Pembalut	Diberikan label yang jelas	Ya	
26	TOILET	Bersih dan tidak menimbulkan bau a. kondisi exhaust fan, wastafel, urinoir, dan kloset b. Lantai, dinding dan atap toilet	Ya	
27	TOILET	Tidak ada lalat, nyamuk dan serangga lainnya	Ya	
28	TOILET	Saluran pembuangan air mengalir dengan baik	Ya	
29	TOILET	Air bersih tidak berbau dan berwarna	Ya	
30	TOILET	Pintu berfungsi dengan baik (tidak rusak)	Ya	
31	TOILET	Memiliki penerangan yang cukup	Ya	
32	TOILET	Memiliki sirkulasi udara yang baik	Ya	
33	Ventilasi Buatan	Dibersihkan secara berkala (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)	Ya	
34	Tata Laksana Peralatan Kerja	Alat kerja, perkakas, dan bahan harus ditata dan disimpan secara rapi dan tertib	Ya	
35	Tata Laksana Peralatan Kerja	Diberi label yang jelas untuk membedakan barang-barang	Ya	
36	APAR	Identifikasi lokasi dan penempatan	Tidak	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
37	APAR	Bebas hambatan dan halangan	Tidak	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
38	Sarana First Aid	Isi Kotak P3K Lengkap dan tidak ada yang kedaluwarsa	Ya	

CATATAN

Acuan : Permenaker No 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja

Mengetahui Oleh,



Ferinsyah Zwie Husodo

Inspeksi Oleh,



Alisa Dianti Latifa

TEMUAN SAFETY PATROL
JUNI 2026

Periode : Juni 2026
Area : Produksi

No	Tanggal	Foto	Risiko K3, Keselamatan & Kesehatan	Jenis Tindakan		Lokasi	Area	Bagian	Tgl Closing	Tindakan Perbaikan	Foto Perbaikan	Status
				Tindakan Tidak Aman	Kondisi Tidak Aman							
1	29/06/2026		Safety line penutup kabel sudah rusak dan perbedaan ketinggian berisiko tersandung		✓	Ruang Produksi	Produksi	GA & HSSE	12/08/2026	Memperbaiki safety line penutup kabel		CLOSED
2	29/06/2026		Terdapat barang-barang yang berserakan dan tidak sesuai tempatnya sehingga menutupi jalur evakuasi		✓	Ruang Produksi	Produksi	Production	-	Merapikan barang-barang dan menyimpan sesuai tempatnya agar tidak menutupi jalur evakuasi		CLOSED
3	29/06/2026		APAR ditaruh dilantai dan tidak ada tempat penyimpanannya		✓	Pintu masuk perakitan	Produksi	GA & HSSE	19/08/2026	Menaruh APAR pada tempatnya sesuai regulasi PERMENAKER No.4 Tahun 1980 (Handle by LEN)	Handle by LEN	CLOSED
4	29/06/2026		Terdapat barang yang tidak sesuai tempatnya		✓	Produksi	Produksi	Production	12/08/2026	Menaruh barang sesuai tempatnya		CLOSED
5	29/06/2026		APAR sudah melewati masa kedaluwarsa		✓	Pintu masuk depan Alkom	Produksi	GA & HSSE	19/08/2026	Melakukan pengosongan dan pengisian ulang (refill) media pada APAR yang kedaluwarsa (Handle by LEN)	Handle by LEN	CLOSED
6	29/06/2026		APAR sudah melewati masa kedaluwarsa		✓	Lobby Alkom	Produksi	GA & HSSE	19/08/2026	Melakukan pengosongan dan pengisian ulang (refill) media pada APAR yang kedaluwarsa (Handle by LEN)	Handle by LEN	CLOSED

Dibuat Oleh :
HSSE Staff



Alisa Dianti

Diperiksa Oleh :
Koordinator HSSE



Tantra Adinugraha

Disetujui Oleh :
Manager GA & HSSE



Farinsyan Zwie Husodo

Perwakilan P2K3 :
Produksi



Furkonudin

Perwakilan P2K3 :
Produksi



R. Mellina

Perwakilan P2K3 :
Jabatan / Unit

Nama...

Perwakilan P2K3 :
Jabatan / Unit

Nama...

Perwakilan P2K3 :
Jabatan / Unit

Nama...

DAFTAR HADIR PERTEMUAN

HARI : Senin
 TANGGAL : 29 Juni 2026
 JAM : 14.00 wib - selesai
 TEMPAT : R. Produksi
 ACARA : Safety Patrol

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1	R. Melina	produksi	1 <i>R. Melina</i>
2	Putri	HSSE	2 <i>Putri</i>
3	Alisa Dianti	HSSE	3 <i>Alisa Dianti</i>
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35

KETERANGAN