

Hari, Tanggal : Jumat, 29 Mei 2026
Lokasi : Area Gd. T Lantai 2 & 3

Tahun : 2026

		KATEGORI INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
Sarana Tanggap Darurat					
1		Tersedia sarana pencahayaan darurat yang bekerja secara otomatis	√		
2		Sarana pencahayaan darurat mempunyai intensitas Pencahayaan yang cukup untuk melakukan evakuasi dan/atau penyelamatan yang aman	√		
3		Terdapat jalur evakuasi atau akses jalan keluar	√		
4		Akses jalur evakuasi dilengkapi garis penunjuk jalan keluar yang terbuat dari bahan reflektif/memancarkan cahaya dan dalam keadaan baik	√		
Halaman					
1		Bersih, tertata rapi, rata, dan tidak becek		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2		Cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang	√		
3		Saluran air harus tertutup dan terbuat dari bahan yang cukup kuat serta air buangan harus mengalir dan tidak boleh tergenang	√		
4		Tidak ada sampah berserakan		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
Gedung					
A. Dinding dan Langit-Langit					
1		Kondisi kering atau tidak lembab		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2		Dicat dan atau mudah dibersihkan	√		
3		Dilakukan pengecatan ulang paling sedikit 5 (lima) tahun sekali	√		
4		Dibersihkan (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
B. Lantai					
1		Terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan tahan dari bahan kimia yang merusak	√		
2		Datar, tidak licin, dan mudah dibersihkan	√		
3		Dibersihkan secara teratur	√		
4		Tidak ada bagian yang gompal	√		

Hari, Tanggal : Jumat, 29 Mei 2026
Lokasi : Area Gd. T Lantai 2 & 3

Tahun : 2026

		KATEGORI INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
C. Atap					
1		Mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan	√		
2		Tidak bocor, tidak berlubang, dan tidak berjamur	√		
Tempat Sampah					
1		Terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2		Dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air	√		
3		Tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain	√		
Tempat Pembuangan Pembalut					
1		Tempat pembuangan pembalut harus disediakan pada ruang Toilet perempuan	√		
2		Terbuat dari bahan yang kedap cairan	√		
3		Dilengkapi dengan penutup	√		
4		Diberikan label yang jelas	√		
Toilet					
1		Bersih dan tidak menimbulkan bau a. kondisi exhaust fan, wastafel, urinoir, dan kloset b. Lantai, dinding dan atap toilet		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2		Tidak ada lalat, nyamuk dan serangga lainnya	√		
3		Saluran pembuangan air mengalir dengan baik	√		
4		Air bersih tidak berbau dan berwarna	√		
5		Pintu berfungsi dengan baik (tidak rusak)	√		
6		Memiliki penerangan yang cukup	√		
7		Memiliki sirkulasi udara yang baik	√		
Ventilasi Buatan					
1		Dibersihkan secara berkala (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)

Hari, Tanggal : Jumat, 29 Mei 2026
Lokasi : Area Gd. T Lantai 2 & 3

Tahun : 2026

		KATEGORI INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
Tata Laksana Peralatan Kerja					
1		Alat kerja, perkakas, dan bahan harus ditata dan disimpan secara rapi dan tertib	√		
2		Diberi label yang jelas untuk membedakan barang-barang	√		
APAR					
1		Identifikasi lokasi dan penempatan	√		
2		Bebas hambatan dan halangan	√		
Sarana First Aid					
1		Isi Kotak P3K Lengkap dan tidak ada yang kedaluwarsa	√		

CATATAN

Acuan : Permenaker No 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja

Mengetahui Oleh,


(Feringsyah Zwie H)

Inspeksi Oleh,


(Alisa Dianti)


No	Tanggal	Foto	Risiko K3, Keselamatan & Kesehatan	Jenis Tindakan		Lokasi	Area	Bagian	Tgl Closing	Tindakan Perbaikan	Foto Perbaikan	Status
				Tindakan Tidak Aman	Kondisi Tidak Aman							
21	29/05/2026		Terdapat kotoran tikus dan kabel yang sudah putus		☒	Panel listrik belakang Engineering	Lantai 3	IS/IT	12/08/2026	Tidak terdapat kotoran tikus namun kabel perlu dirapikan		CLOSED
22	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Toilet Lantai 2 baru	Lantai 2	IS/IT	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
23	29/05/2026		Barang berantakan dan terdapat barang yang sudah tidak digunakan		☒	IT depan ruang manajer	Lantai 3	IS/IT	11/08/2026	Barang tersusun rapih		CLOSED
24	29/05/2026		Kabel tidak rapih di lantai depan pintu		☒	Lorong ruang server dengan pintu arsip	Lantai 3	IS/IT	11/08/2026	Kabel tersusun rapih		CLOSED
25	29/05/2026		Terdapat kabel instalasi yang menggantung dan belum terpasang/terlata dengan rapi pada dinding sehingga berpotensi mengalami kerusakan akibat tertarik atau tersangkut selama aktivitas kerja		☒	Ruang server	Lantai 3	IS/IT	03/07/2026	Merapikan dan mengikat kabel pada jalur kabel		CLOSED
26	29/05/2026		Terdapat tumpukan barang		☒	Ruang server	Lantai 3	IS/IT	11/08/2026	Memilah barang yang terpakai dan tidak terpakai		CLOSED
27	29/05/2026		Kabel tidak rapih di lantai		☒	Ruang rapat HC	Lantai 3	IS/IT	01/06/2026	Kabel tersusun rapih		CLOSED
28	29/05/2026		Kabel tidak rapih dan terdapat penutup kabel yang terbuka		☒	Ujung ruang IT	Lantai 3	IS/IT	03/07/2026	Kabel dalam keadaan rapih dan kabel beraca di dalam penutup kabel		CLOSED
29	29/05/2026		Bagian belakang ruang rapat kotor		☒	Belakang ruang rapat ciliki	Lantai 3	IS/IT	01/06/2026	Bersihkan area belakang jendela		CLOSED
30	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Toilet lantai 2 baru	Lantai 2	Sales Engineering	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
31	29/05/2026		Lantai kotor dan terdapat kotoran tikus		☒	Bagian belakang divisi engineering	Lantai 3	Sales Engineering	02/06/2026	Area belakang sudah dibersihkan		CLOSED
32	29/05/2026		Tidak terdapat stiker "hemat energi"		☒	Bagian depan dekat mushola	Lantai 3	Sales Engineering	09/06/2026	Beri stiker "hemat energi"		CLOSED
33	29/05/2026		Terdapat barang pribadi di rak mushola laki-laki lantai 3	☒		Mushola lantai 3	Lantai 3	Sales Engineering	03/07/2026	Rak dalam keadaan rapih		CLOSED
34	29/05/2026		Tidak terdapat stiker sesuai jenis sampahnya		☒	Dapur Finance & Accounting	Lantai 2	GA & HSSE	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
35	29/05/2026		Paper Shredder tidak terpakai menjadi ganjalan pintu	☒		Pintu Belakang Finance & Accounting	Lantai 2	GA & HSSE	11/08/2026	Barang sudah dipindahkan		CLOSED
36	29/05/2026		Terdapat barang pribadi di rak dekat mushola	☒		Mushola Lantai 2	Lantai 2	GA & HSSE	03/07/2026	Bersihkan area rak		CLOSED
37	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya dan tidak memiliki penutup yang sesuai dengan standar		☒	Toilet lantai 2 lama	Lantai 2	GA & HSSE	11/08/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya dan memiliki tutup yang sesuai		CLOSED
38	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Toilet lantai 2 lama	Lantai 2	GA & HSSE	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
39	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Toilet lantai 2 baru	Lantai 2	GA & HSSE	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
40	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Toilet lantai 2 baru	Lantai 2	GA & HSSE	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
41	29/05/2026		Terdapat puntung rokok di sela-sela pintu		☒	Pintu keluar pinggir dekat smoking area	Lantai 2	GA & HSSE	01/06/2026	Sela-sela pintu bersih dari puntung rokok		CLOSED
42	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Toilet lantai 2 lama	Lantai 2	GA & HSSE	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED

TEMUAN SAFETY PATROL
MEI 2026

Periode : Mei 2026
Area : Semua Area

No	Tanggal	Foto	Risiko K3, Keselamatan & Kesehatan	Jenis Tindakan		Lokasi	Area	Bagian	Tgl Closing	Tindakan Perbaikan	Foto Perbaikan	Status
				Tindakan Tidak Aman	Kondisi Tidak Aman							
1	29/05/2026		Keterangan Foto: Foto 1: Tidak terdapat stiker "Hemat Listrik"		☒	Ruang rapat Cisangkuy 2	Lantai 3	GA & HSSE	27/02/2026	Memberikan stiker di atas colokan listrik		CLOSED
2	29/05/2026		Tidak terdapat stiker sampah sesuai jenisnya		☒	Ruang rapat Cisangkuy B	Lantai 3	GA & HSSE	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
3	29/05/2026		Tidak terdapat stiker "Hemat Listrik"		☒	Ruang rapat Cisangkuy B	Lantai 3	GA & HSSE	09/06/2026	Terdapat stiker di atas colokan listrik		CLOSED
4	29/05/2026		Penutup kabel tidak diberi safety stiker dan perbedaan ketinggian berisiko tersandung		☒	Ruang rapat Cisangkuy B	Lantai 3	GA & HSSE	09/05/2026	Terdapat safety stiker pada perbedaan ketinggian		CLOSED
5	29/05/2026		Meja kerja berantakan dan bariyak kertas yang sucah tidak terpakai	☒		Area Lorong dekat GA & HSSE	Lantai 3	GA & HSSE	02/07/2026	Area meja kerja rapih dan tidak terlalu banyak barang		CLOSED
6	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Toilet lantai 3	Lantai 3	GA & HSSE	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
7	29/05/2026		Terdapat puntung rokok	☒		Area belakang jendela ruang rapat cisangkuy B	Lantai 3	GA & HSSE	01/06/2026	Area dibersihkan (tidak ada puntung rokok)		CLOSED
8	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Ruang rapat cisangkuy B	Lantai 3	GA & HSSE	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
9	29/05/2026		Tidak terdapat stiker "Hemat Listrik"		☒	Ruang rapat Cisangkuy B	Lantai 3	GA & HSSE	09/06/2026	Memberikan stiker di atas colokan listrik		CLOSED
10	29/05/2026		Saklar lampu terbuka		☒	Ruang rapat Cisangkuy B	Lantai 3	GA & HSSE	-	Saklar lampu dalam keadaan tertutup		CLOSED
11	29/05/2026		Tidak terdapat stiker "Hemat Listrik"		☒	Ruang rapat Cisangkuy B	Lantai 3	GA & HSSE	09/06/2026	Terdapat stiker di atas colokan listrik		CLOSED
12	29/05/2026		Bagian belakang ruang rapat dalam keadaan kotor		☒	Bagian belakang jendela ruang HC	Lantai 3	HC	02/06/2026	Area belakang jendela sudah dibersihkan dan tidak lembab		CLOSED
13	29/05/2026		Karet pinggiran jendela lepas		☒	Jendela HC	Lantai 3	HC	01/06/2026	Bagian keret jendela terpasang dengan benar		CLOSED
14	29/05/2026		Terdapat kotoran tikus di pinggir jendela & diatas meja		☒	Meja rapat HC	Lantai 3	HC	01/06/2026	Meja dan area sekitar rapat bersih dari kotoran tikus		CLOSED
15	29/05/2026		Terdapat kardus di atas laci	☒		Laci rapat HC	Lantai 3	HC	01/06/2026	Area laci rapih dari kardus yang tidak terpakai		CLOSED
16	29/05/2026		Tidak terdapat stiker "Hemat Listrik"		☒	Ruang HC	Lantai 3	HC	09/06/2026	Terdapat stiker di atas colokan listrik		CLOSED
17	29/05/2026		Tidak terdapat stiker "Hemat Listrik"		☒	Ruang HC	Lantai 3	HC	09/06/2026	Terdapat stiker di atas saklar lampu		CLOSED
18	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Toilet lantai 3	Lantai 3	GA & HSSE	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
19	29/05/2026		Kabel keluar dari jalur		☒	Mushola	Lantai 2	IS/IT	03/07/2026	Kabel tersusun rapih di dalam penutup kabel		CLOSED
20	29/05/2026		Terdapat kotoran tikus dan kabel yang sudah putus		☒	Panel listrik belakang Engineering	Lantai 3	IS/IT	01/06/2026	Panel listrik rapih dan tidak terdapat kotoran tikus		CLOSED

No	Tanggal	Foto	Risiko K3, Keselamatan & Kesehatan	Jenis Tindakan		Lokasi	Area	Bagian	Tgl Closing	Tindakan Perbaikan	Foto Perbaikan	Status
				Tindakan Tidak Aman	Kondisi Tidak Aman							
43	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Toilet lantai 2 baru	Lantai 2	GA & HSSE	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
44	29/05/2026		Kardus tidak terpakai, tidak pada tempatnya	☒		Tempat arsip lantai 2 baru	Lantai 2	GA & HSSE	01/06/2026	Area kerja bersih dari barang yang tidak terpakai		CLOSED
45	29/05/2026		Kardus tidak terpakai, tidak pada tempatnya	☒		Bagian belakang div internal audit	Lantai 2	GA & HSSE	11/08/2026	Area kerja bersih dari barang yang tidak terpakai		CLOSED
46	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Toilet lantai 2 baru	Lantai 2	GA & HSSE	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
47	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Ruang rapat lantai 2	Lantai 2	GA & HSSE	11/08/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
48	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Toilet lantai 2 baru	Lantai 2	GA & HSSE	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED
49	29/05/2026		Urinoir kotor tidak terawat		☒	Toilet lantai 2 baru	Lantai 2	GA & HSSE	03/07/2026	Urinoir dalam keadaan bersih		CLOSED
50	29/05/2026		Tempat sampah tidak memiliki stiker sesuai dengan jenisnya		☒	Toilet lantai 2 baru	Lantai 2	GA & HSSE	09/06/2026	Menambahkan stiker sesuai jenis sampahnya		CLOSED

Dibuat Oleh : HSSE Staff  Alisa Dianti Latifa					Diperiksa Oleh : Koordinator HSSE  Tantra Adinugraha					Disetujui Oleh : Manager GA & HSSE  Ferinsyah Zwie Husodo				
Perwakilan P2K3 : GA & HSSE  Budiman					Perwakilan P2K3 : Engineering  Okeu Fitria					Perwakilan P2K3 : Human Capital  Ria Ferdian				
					Perwakilan P2K3 : Information System  Taufik Hidayat					Perwakilan P2K3 : Corporate Secretary  Ita Rahmatikasari				

DAFTAR HADIR PERTEMUAN

HARI : Jumat
TANGGAL : 29 Mei 2026
JAM : 10.22
TEMPAT : Lt 2 & 3
ACARA : Safety Patrol

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Alwan	Verifikasi	1 
2	Abdul Budi P	IA	2 
3	Hta Rahmat Kusan	Legal	3 
4	Bintang Ramadhan	MS	4 
5	Okel Fitri	Engineering	5 
6	Taufik H	IT	6 
7	Budi Man	GA	7 
8	Ria F	HC	8 
9	Ikrina Angie	HSE	9 
10	Rully M	HSE	10 
11	Aisa Dianti	HSSE	11 
12	Putri	HSSE	12 
13	Fera Sulistian	HSSE	13 
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35

KETERANGAN