

Hari, Tanggal : 31/07/2026

Tahun : 2026

Lokasi : Area Lantai 1 Gedung T

No.	Kategori Inspeksi	Kriteria Inspeksi	Ya/Tidak	Keterangan
1	Sarana Tanggap Darurat	Tersedia sarana pencahayaan darurat yang bekerja secara otomatis	Ya	
2	Sarana Tanggap Darurat	Sarana pencahayaan darurat mempunyai intensitas Pencahayaan yang cukup untuk melakukan evakuasi dan/atau penyelamatan yang aman	Ya	
3	Sarana Tanggap Darurat	Terdapat jalur evakuasi atau akses jalan keluar	Ya	
4	Sarana Tanggap Darurat	Akses jalur evakuasi dilengkapi garis penunjuk jalan keluar yang terbuat dari bahan reflektif/memancarkan cahaya dan dalam keadaan baik	Ya	
5	Halaman	Bersih, tertata rapi, rata, dan tidak becek	Ya	
6	Halaman	Cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang	Ya	
7	Halaman	Saluran air harus tertutup dan terbuat dari bahan yang cukup kuat serta air buangan harus mengalir dan tidak boleh tergenang	Ya	
8	Halaman	Tidak ada sampah berserakan	Tidak	Ada area yang tidak sesuai
9	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Kondisi kering atau tidak lembab	Ya	
10	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Dicat dan atau mudah dibersihkan	Ya	
11	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Dilakukan pengecatan ulang paling sedikit 5 (lima) tahun sekali	Ya	
12	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Dibersihkan (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)	Ya	
13	Gedung (Lantai)	Terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan tahan dari bahan kimia yang merusak	Ya	
14	Gedung (Lantai)	Datar, tidak licin, dan mudah dibersihkan	Ya	
15	Gedung (Lantai)	Dibersihkan secara teratur	Ya	
16	Gedung (Lantai)	Tidak ada bagian yang gompal	Ya	
17	Gedung (Atap)	Mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan	Ya	
18	Gedung (Atap)	Tidak bocor, tidak berlubang, dan tidak berjamur	Ya	
19	Tempat Sampah	Terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya	Tidak	Ada area yang tidak sesuai
20	Tempat Sampah	Dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air	Ya	

No.	Kategori Inspeksi	Kriteria Inspeksi	Ya/Tidak	Keterangan
21	Tempat Sampah	Tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain	Ya	
22	Tempat Pembuangan Pembalut	Tempat pembuangan pembalut harus disediakan pada ruang Toilet perempuan	Ya	
23	Tempat Pembuangan Pembalut	Terbuat dari bahan yang kedap cairan	Ya	
24	Tempat Pembuangan Pembalut	Dilengkapi dengan penutup	Ya	
25	Tempat Pembuangan Pembalut	Diberikan label yang jelas	Ya	
26	TOILET	Bersih dan tidak menimbulkan bau a. kondisi exhaust fan, wastafel, urinoir, dan kloset b. Lantai, dinding dan atap toilet	Ya	
27	TOILET	Tidak ada lalat, nyamuk dan serangga lainnya	Ya	
28	TOILET	Saluran pembuangan air mengalir dengan baik	Ya	
29	TOILET	Air bersih tidak berbau dan berwarna	Ya	
30	TOILET	Pintu berfungsi dengan baik (tidak rusak)	Ya	
31	TOILET	Memiliki penerangan yang cukup	Ya	
32	TOILET	Memiliki sirkulasi udara yang baik	Ya	
33	Ventilasi Buatan	Dibersihkan secara berkala (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)	Ya	
34	Tata Laksana Peralatan Kerja	Alat kerja, perkakas, dan bahan harus ditata dan disimpan secara rapi dan tertib	Tidak	Ada area yang tidak sesuai
35	Tata Laksana Peralatan Kerja	Diberi label yang jelas untuk membedakan barang-barang	Tidak	Ada area yang tidak sesuai
36	APAR	Identifikasi lokasi dan penempatan	Ya	
37	APAR	Bebas hambatan dan halangan	Tidak	Ada area yang tidak sesuai
38	Sarana First Aid	Isi Kotak P3K Lengkap dan tidak ada yang kedaluwarsa	Ya	

CATATAN

Acuan : Permenaker No 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja

Mengetahui Oleh,



Ferinsyah Zwie Husodo

Inspeksi Oleh,



Alisa Dianti Latifa

TEMUAN SAFETY PATROL
JULI 2026

Periode : Juli 2026
Area : Lantai 1

No	Tanggal	Foto	Risiko K3, Keselamatan & Kesehatan	Jenis Tindakan		Lokasi	Area	Bagian	Tgl Closing	Tindakan Perbaikan	Foto Perbaikan	Status
				Tindakan Tidak Aman	Kondisi Tidak Aman							
1	31/07/2026		Flyer terkait Limbah B3 dalam keadaan rusak		☒	Area Lobby	Lantai 1	GA & HSSE	11/08/2026	Flyer sudah di ganti & posisinya disimpan diatas tempat sampah limbah B3 perkantoran		CLOSED
2	31/07/2026		penyimpanan kursi menghalangi floor marking APAR & kondisi floor marking APAR sudah rusak	☒	☒	Depan Ruang Rapat Citarum	Lantai 1	GA & HSSE	11/08/2026	Memperbaiki floor marking APAR & memastikan tidak ada barang yang menghalangi		CLOSED
3	31/07/2026		Sign area dilarang merokok dalam keadaan rusak		☒	Area Lobby	Lantai 1	GA & HSSE	12/08/2026	Sign area dilarang merokok sudah diganti		CLOSED
4	31/07/2026		Kertas bekas tertumpuk dibawah meja kerja	☒		Area Staff Logistik	Lantai 1	Logistics	01/09/2026	Melakukan SR pada berkas yang tertumpuk		CLOSED
5	31/07/2026		Tempat sampah belum dilengkapi dengan stiker label pemilahan sampah		☒	Ruang Rapat Citarum A	Lantai 1	GA & HSSE	12/08/2026	Tempat sampah sudah dilengkapi dengan stiker label pemilahan sampah		CLOSED
6	31/07/2026		Tempat sampah belum dilengkapi dengan stiker label pemilahan sampah		☒	Ruang Rapat Citarum B	Lantai 1	GA & HSSE	12/08/2026	Tempat sampah sudah dilengkapi dengan stiker label pemilahan sampah		CLOSED
7	31/07/2026		Trolly penyimpanan TV monitor memiliki ujung rangka yang tidak dilengkapi penutup pengaman (end cap), berpotensi menyebabkan cedera akibat benturan atau goresan.		☒	Ruang Rapat Citarum B	Lantai 1	GA & HSSE	11/08/2026	Ujung rangka sudah dilengkapi dengan penutup pengaman (end cap)		CLOSED
8	31/07/2026		Posisi APAR terhalang oleh benda lain (tempat sampah)		☒	Area Container B	Lantai 1	Logistics	31/07/2026	Benda lain (tempat sampah) sudah dipindahkan posisinya		CLOSED
9	31/07/2026		Jentik nyamuk pada wadah penampung air (drip tray) dispenser		☒	Dispenser area kerja Project	Lantai 1	Project Management	31/07/2026	Membang gerangan air dan jentik nyamuk, perlu dilakukan inspeksi & pembersihan dispenser rutin		CLOSED
10	31/07/2026		Ditemukan material/barang bekas disimpan tidak tertata di area pinggir container (housekeeping kurang baik)		☒	Pinggir Container	Lantai 1	GA & HSSE	01/09/2026	Melakukan SR pada material/barang bekas tersebut		CLOSED

Dibuat Oleh :
HSSE Staff



Alisa Dianti Latifa

Diperiksa Oleh :
Koordinator HSSE



Tantra Adinugraha

Disetujui Oleh :
Manager GA & HSSE



Ferlisyah Zwie Husodo

Perwakilan P2K3 :
System Assurance


Halley Kautsar

Perwakilan P2K3 :
Logistik


M. Fakhrul

Perwakilan P2K3 :
Project


Reni Restuani

Perwakilan P2K3 :
Jabatan / Unit

Nama

Perwakilan P2K3 :
Jabatan / Unit

Nama

DAFTAR HADIR PERTEMUAN

HARI : Jumat
TANGGAL : 31/07/2026
JAM : 10.00 WIB - selesai
TEMPAT : Area Lt.1 Gedung T (LH-5)
ACARA : Safety Patrol

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Halley	Logistik	1 Halley
2	M. Fakhru A P	Logistik	2 Fakhru
3	Reni Restriani	Project	3 R
4	Putri Handayani	HSSE	4 H
5	Alica Dianti	HSSE	5 A
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35

KETERANGAN